

(11)Publication number:

62-171525

(43) Date of publication of application: 28.07.1987

(51)Int.CI.

F16D 3/16

B23P 13/00

C23C 8/22 C23C 8/42

(21)Application number: 61-012705

(71)Applicant: TOYOTA MOTOR CORP

(22)Date of filing:


23.01.1986

(72)Inventor: SHIMAZAKI NOBUO

## (54) MANUFACTURE OF UNIVERSAL COUPLING

## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve durability and to reduce a universal coupling in size and weight by applying surface hardening to a shaft engaged with a needle roller bearing at least among members contacting the needle roller bearing, and then finishing same by cutting work to be subjected to low-temperature sulfurizing treatment. CONSTITUTION: After standard cementation guenchand-temper is applied to JIS case hardened steel tripod shaft 2 contacting a needle roller bearing 3, the shaft is finished by cutting work by the use of CBN (boron nitride sintered body) tool. The machining allowance of CBN tool is about 0.2mm, and low-temperature sulfurizing is performed by adding sodium sulfide to an alkaline metallic salt path. Thus, surface compression residual stress and a surface hardening layer are given by cutting work, so that an iron sulfide coat formed by low-temperature sulfurizing conducts a buffering action for abnormal contact. Accordingly, fatigue strength can be improved to increase durability, improve



reliability, reduce in size and weight, and reduce the coupling to a compact size.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

# BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 母公開特許公報(A)

昭62 - 171525

⑤Int Cl.⁴

證別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)7月28日

F 16 D 3/16 B 23 P 13/00 C 23 C 8/22 8/42 2125-3 J 7512-3 C

6554-41

6554-4K 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称

自在継手の製造方法

②特 顧 昭61-12705

②出 願 昭61(1986)1月23日

砂発 明 者

崎 信夫

豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

⑪出 願 人

トヨタ自動車株式会社

豊田市トヨタ町1番地

3代 理 人

弁理士 萼 優美

外1名

#### 明細葉

1. 発明の名称

自在離手の製造方法

- 2.特許請求の範囲
  - (1) ニードルローラベアリングを組立要素とする自在離手の製造方法において、前記ニードルローラベアリングに接触する部材のうち、少なくとも該ニードルローラベアリングが合される軸に対し、表面硬化熱処理を施し、しかる技に低級受処理を施すことを特徴とする自在離手の製造方法。
- 3 . 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は車両等に装領する自在離手の製造方法、特にニードルローラベアリングを組立要案とする自在継手の製造方法に関する。

(従来の技術)

ニードルローラベアリングを制立要素とする 自在難手としては、トリポード離手や十字離手 がある。例えばトリポード離手は、第5図と部6図に示すように、回転軸1の一端に、該回転軸1の無複数(面転車 3 木)のトリポード軸2を延設し、このトリポード軸2のそれぞれにニードルローラ4を取けけ、このローラ4をチェーリップ5の講6に低ードルク3をチェーリップ5の講6に低ードルローライをチェーリップ5の講6に低ードルスではことが、7、7はニードルローラベアリング3をトリポード軸2上に位置決め、保持するためのリテーナである。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、 最近、 自動車のエンジンは益々高出力化(ターボ装置、 4 パルブ等) する傾向にあり、 これに伴なって駆動系の目在離手に加わる 負荷 応力が 苛酷となり、 特に上記ニードルローラベアリング 3 と接触するトリポード 軸 2 あいはインボード ローラ 4 に、 ピッチングの 数 労 損傷が早期に生じることがあり問題になっていた。

る部材のうち、少なくとも数ニードルローラベアリングが嵌合される軸に対し、 表面硬化熱処理を施した後、 切削加工仕上げを実施し、 しかる後に低温機能処理を施すようにしたことを要旨とする。

本発明で得ようとする自在継手は、トリポード継手および十字離手であり、こゝでいう軸は、トリポード離手にあってはトリポード軸、十字離手にあってはスパイダとなる。一方、ニードルローラベアリングに接触する部材は、トリポード離手にあってはインボードローラ、十字離手にあっては軸端に固着されたフランジョーク(カップスパイダ並びにシェルカップ)となる。

本発明は、上記したように、従来の研削加工 仕上げに代えて切削加工仕上げを行うことを特 後とするが、この切削加工は、CBN (窒化ポ ロン焼結体)工具、セラミック工具等の高硬度 材料切削工具を用いて、0.15~0.30mmの取代に て行うのを標準とする。また前記切削加工仕上 また一部にトリポード軸2の表面またはインボードローラ4の内局面にリン酸皮膜処理を絶す試み(特開昭58-200819号)がなされているが、この場合、初期なじみ性は良いものの、前記苛盛な条件下での長期使用には耐え得ないという問題があった。

さらに材質の変更も種々検討されているが、 思うような効果をあげていないのが現状で、 抜 本的解決が望まれていた。

本条明は、上記後来の問題点に鑑みてなされたもので、加工仕上げの方法と加工仕上げ後の表面処理に工夫をなすことにより、設計協元や材質あるいは熟処理条件を変更することなく変労強度の可及的向上を達成することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

このため、本発明は、ニードルローラベアリングを組立要素とする自在離手の製造方法において、前記ニードルローラベアリングに接触す

げを行う範囲としては軸に接続するフィレット 部を含ませるのが望ましい。

低温授能処理は、アルカリ金属塩裕に破化ナトリウムを添加して、これを185~185 ℃に保持し、被処理物(例えばトリポード軸)を陽極、処理機を陰極として10~20分行うコーベット法を採用するのが望ましい。

(作用)

上記橋成の自在離手の製造方法において、 表面硬化熱処理後に切削加工仕上げを実施するようにしたので、 その仕上げ面には研削加工仕上げした場合に比し、 大きな圧縮残留応力と塑性流動による加工硬化層(メタルフロー、 3 ~ 5 μ m )が付与され、 疲労強度の向上に寄与する

また低温橙磁処理を施したことにより、ニードルローラベアリングとの接触面に硫化鉄の皮膜が形成される。この硫化鉄は六方品の結晶構造を有し、摩擦係数が小さくかつまた塑性流動性によっ

て、エッデ当りのような金属接触を誘発する局部的面圧上昇の抑制が可能になる。 すなわち、エッヂ部で異常に高くなった接触応力の分布パターンが内部へ向って平均的にならされ、この結果疲労強度は向上する。

そして上記した切削加工仕上げと低温 優 硫 処理とによる相乗効果により、 著しく 疲 労強 度 の高い自在 離手を得ることが可能になる。

なお、低温浸底処理は、165 ~185 ℃の低温 域で実施可能であるため、母材の表面硬さや焼 入れ探さあるいは内部硬さ等には何等の悪影響 を及ぼさないことも大きな特徴となる。

#### (実施例)

以下、本発明の実施例を総付図面を参照して 説明する。

本実施例の対象とした自在接手は、前出第5 図、第6図に示したトリポード離手であり、こ 」ではその構造の説明は省略する。本実施例に おいては、トリポード軸2をJIS肌焼鱗を用 いて形成し、これに標準の浸炭焼入焼もどし処

上記した切削加工による銀労強度の向上の効果は、第2図に示す表面圧縮残留応力の分布から明らかなように、程度焼入後、切削加工したもの(①で変す)が、程度焼入したままのかってもの(②で変す)に比し、著しく圧縮狭照応力が付与された結果と考えられる。

因みに、上記各処理を行ったトリポード動に

理した後、CBN工具を用いて切削加工仕上げを行い、しかる後に低温投産処理を集した。これでCBN工具による取代は約0.2mm としし、また低温投産処理は、アルカリ金属塩器に硫化ナトリウムを振加し、180 でに保持してこの中に前記切削加工仕上げを終えたトリポード軸を関値、処理槽を整種として10分間通電する条件で行った。

第1回は、各々8個のトリポード離手につい て行った上記台上耐久試験の結果を、ワイブル 確率紙にプロットして示したものである。これ

関し、台上耐久 致験にて負荷トルクを種々変え、曲げ疲労試験を行った結果、第3 図に示すように、優 炭焼 入 したものの (① で 変 す) は、 浸 炭焼 入 したままのもの (② で 変 す) に 比 し、 変 労 強 度 が 向 上 し て い の は い の は い の は の なった。 なお、この曲げ疲 ラ に い が 明 らか と なった。 なお、 回 図 中に示す ようにした。

また上記した低程授監処理による疲労強度の向上効果は、第4図(a)、(b)に示すように、トリポード値2の表面に形成された確化鉄皮膜11が高負荷を受けた時に、(a)から(b)に示すように塑性流動を起し、真実接触面を増大させるためと考えられる。

なお十字離手におけるスパイダに、上記実施 例と同様に、切削加工仕上げした後、低温浸漉 処理を施し、この十字離手を自動車のプロペラ シャフトに組込んで台上耐久試験を行ったとこ ろ、上記実施例と同様、疲労強度の向上を確認 することができた。

#### (発明の効果)

以上、一定には、 の実践のでは、 の実践のでは、 の実践のでは、 の実践のでは、 の実践のでは、 の実践のでは、 の実践のでは、 のでは、 のでは

また無径のアップやクラウニング付与等の設計協元の変更あるいは材質の変更なしに疲労強度の向上を達成できたことから、小型、軽量で、コンパクトな自在難手を実現できることと

4 … インボードローラ 11… 低温 優 確 処理 皮膜

特許出願人

トヨタ自動車株式会社

代理人 弁理士 茑 飯美


(ほか1名)

なり、全体としてその及ぼす効果は大なるもの がある。


#### 4. 図面の簡単な説明

2 … トリポード無
 3 … ニードルローラベアリング


## 第1図




第 2 図




第 4 図






第 3 図



第 5 図



第 6 図 第 7 図

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.